:hager



Détecteurs infrarouges 140° et 220° évolués

Rilevatori di movimento 140° e 220° evolution

Questo rilevatore permette il comando automatico d'una sorgente luminosa per un periodo definito quando un movimento è segnalato nella sua zona di sorveglianza. Il prodotto viene fornito con inibizione (salvo modo test) di lampeggio del LED A.

rif. 52120 : 140°, bianco
rif. 52121 : 140°, anthracite
rif. 52122 : 140°, alu • rif. 52123 : 140°, marrone

• rif. 52220 : 220°, bianco rif. 52221 : 220°, anthracite
rif. 52222 : 220°, alu
rif. 52223 : 220°, marrone


5212x - 5222x

Presentazione del prodotto

I rilevatori hanno 2 modalità di funzionamento:

Il rilevatore accende la luce per 40 s. Alla fine dei 40 s, attiva la modalità di funzionamento normale.

- (1) Terminale di collegamento (amovibile)
- (2) Regolazione verticale.
- (3) Potenziometri di regolazione.
- (4) Testa di rilevazione orientabile.



(7)

LED B

(8)

Sensibilità

Temporizzato e Comando di un timer.

Quick connect.

- (5) Piastra per il fissaggio murale.

Test e convalida della zona di rilevazione

• Mettere il potenziometro 7 nella modalità auto tesi se necessario, usare gli otturatori per delimitare la zona di rilevazione. La modalità prova è disponibile per una durata di 3 min. Ogn movimento segnalato avvia la luce per 1 s.

Dopo 3 min senza segnalazione di movimento, i prodotto ritorna in funzionamento normale.

Limitazione della zona di rilevazione

Si può limitare la zona di rilevazione inclinando alla

Funzionamento normale (acceso/spento)

La risposta di illuminazione viene commutata nel momento in cui il livello di luminosità definito dal potenziometro (7) viene giudicato insufficiente e quando viene segnalato un movimento. Dopo la segnalazione, la luce rimane accesa per tutta la durata predefinita dal potenziometro 6. La temporizzazione si riavvia dopo ogni segnalazione.

(6)

Temporizzazione Luminosità

auto .

LED A

Quando il potenziometro è su auto test, le regolazioni sono predefinite.


Comando di un timer

Un impulso è generato ogni 10 s nel momento in cui il livello di luminosità viene giudicato insufficiente e quando viene segnalato un movimento con il potenziometro (6) nella posizione

Azione	Regolazioni	Potenziometro
Utilizzate le rego- lazioni Auto (fabbrica) o utilizzare il tele- comando (regola- zioni inibite).	Regolazioni Auto Mettere il potenziometro Lux (5) su auto test. Le regolazioni sono predefi- nite: Lux = ((funzionamento solo notte), tempo = 3 min, sensibilità = max.	□ lux auto . C/☆ test
Accendere automaticamente la luce per un tempo definito.	Regolazioni installatore.	5 s · S min lux · C/\$ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Comandare un timer, un campanello, etc.	Impulso Regolazioni Auto disponibile per 1 secundo (immutabile).	5 s · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Convalida della zona di rilevazione.	Modalità prova: spostare il potenziometro (7) su auto test (si può usare anche il telecomando).	□ lux auto
Regolare la sensibilità.	Permette di regolare la portata per evitare eventuali disturbi.	•»


Accessori

Otturatori (forniti)




Supporto di fissaggio ad angolo (non forniti)

• rif. 52115 : bianco rif. 52116 : anthraciterif. 52127 : alu • rif. 52128 : marrone



Installazione



Apparecchi da installare unicamente da un installatore qualificato.

Che cosa fare se?

· Accensione ritardata della lampadina Cause: attività permanente di fonti di calore nella zona di rilevazione (alberi, cespugli agitati dal vento o presenza di gatti o cani nella zona di rilevazione).

Irradiamento solare diretto sulla lente del rilevatore.

Il rilevatore è posizionato al disopra di una griglia di aerazione.

Rimedi:

- Limitare la portata del rilevatore modificandone l'inclinazione o tramite l'aggancio delle lamelle di occultazione sull'ottica o ridurre la sensibilità mediante il bottone di regolazione (8)


Proteggere la lente contro l'irradiamento solare diretto.

- Modificare la collocazione del rilevatore.

• La portata del rilevatore è troppo debole :

- Modificare l'altezza di installazione (2,5 metri). - Modificare l'inclinazione del rilevatore.
- Nessuna rilevazione dell'avvicinamento di veicoli (il motore del veicolo non è ancora caldo, irradiamento di calore debole) o di persone:
- Installare il rilevatore in modo che la zona di rilevazione sia tagliata trasversalmente.
- I LED A + LED B lampeggiano lentamente simultaneamente:
- Difetto di tensione, riavviare il rivelatore

Zona di rilevazione



Caratteristiche tecniche

Tensione d'allimentazione : 230 V~ +10/-15% 50/60 Hz Contatto libero di potenziale utilizzabile in TMBS :

si, senza strap Consumo a vuoto: 1.2 W Soglia di luminosità: 5 a 1000 lux da 5 secondi a 30 minuti Temporizzazione: Sensibilità: min. 20 %, max. 100 %

Collegamento dei prodotti in parallelo: Capacità di collegamento: fili rigidi 1,5 mm² Temperatura di funzionamento :-20 °C a +55 °C Temperatura di stoccaggio: -20 °C a +60 °C Classe di isolamento:

IK:

IP55 Resistenza al fuoco: Dimensioni (L x I x H): 153 x 91 x 139 mm IEĆ 60669-1, IEC 60669-2-1

Utilizzabile ovunque in Europa e Svizzera



06

Montaggio

In sporgenza o al soffitto:

- fissare la piastra murale tramite le viti fornite.
- Collegare il rilevatore (vedere schema collegamenti).
- Fissare il rilevatore sulla piastra murale, avvitare per chiudere.

Per un montaggio ad angolo, la piastra di fissaggio murale si fissa tra l'accessorio ed il rilevatore. Le entrate del cavo (paratie amovibili) sono possibili :

- a tergo (montaggio sulla scatola), dal basso o dall'alto
- Da una modanatura apparente (canali Ateha, rif. ATA 12200 o ATA 63000).

Precauzioni di messa in opera

Al fine di ottenere delle condizioni ottimali di rilevazione, è opportuno attenersi alle seguenti raccomandazioni. Il rilevatore è sensibile ai raggi del sole e alle intemperie.

Bisogna evitare di esporlo direttamente ai raggi del sole o alla pioggia.


Tipo di carica		S' 16A AC1 230 V~
	Incandescente, alogeno 230 V	2300 W
	Alogeno TBT (12 o 24 V) ferromagnetica o elettronica via trasformatore	1500 VA
	Fluorescente compatto	20 x 20 W
	Tubi fluorescenti non compensati	400 W/C=45 μf
	Ballast elettronico	580 W


• Preferibilmente rispettare una distanza di 1 m tra la sorgente luminosa ed il rilevatore.

Qualora venissero utilizzate cariche diverse da quelle specificate, è obbligatorio effettuare il relè.

Collegamenti

Cablaggi e collegamenti (realizzare una installazione tramite cablaggio fisso).





:hager



Détecteurs infrarouges 220° et 360° évolués

Rilevatori di movimento 220° e 360° evolution

Questo rilevatore permette il comando automatico d'una sorgente luminosa per un periodo definito quando un movimento è segnalato nella sua zona di sorveglianza. Il prodotto viene fornito con inibizione (salvo modo test) di lampeggio del LED A.

rif. 52320 : 140°, bianco
rif. 52321 : 140°, anthracite
rif. 52322 : 140°, alu
rif. 52323 : 140°, marrone


5232x

Presentazione del prodotto

I rilevatori hanno 2 modalità di funzionamento: Temporizzato e Comando di un timer.

Il rilevatore accende la luce per 40 s. Alla fine dei 40 s, attiva la modalità di funzionamento normale.

- 1 Terminale di collegamento (amovibile) Quick connect.
- (2) Regolazione verticale.
- (3) Potenziometri di regolazione.
- (4) Testa di rilevazione orientabile.
- (5) Piastra per il fissaggio murale.



(7)

LED B

8 Sensibilità

Test e convalida della zona di rilevazione

 Mettere il potenziometro (7) nella modalità auto test e se necessario, usare gli otturatori per delimitare la zona di rilevazione. La modalità prova è disponibile per una durata di 3 min. Ogn movimento segnalato avvia la luce per 1 s.

Dopo 3 min senza segnalazione di movimento, i prodotto ritorna in funzionamento normale.

Limitazione della zona di rilevazione

Si può limitare la zona di rilevazione inclinando alla testa.

Funzionamento normale (acceso/spento)

La risposta di illuminazione viene commutata nel momento in cui il livello di luminosità definito dal potenziometro (7) viene giudicato insufficiente e quando viene segnalato un movimento. Dopo la segnalazione, la luce rimane accesa per tutta la durata predefinita dal potenziometro (6). La temporizzazione si riavvia dopo ogni segnalazione.

(6)

Temporizzazione Luminosità

auto

LED A

Quando il potenziometro è su auto test, le regolazioni sono predefinite.

Comando di un timer

Un impulso è generato ogni 10 s nel momento in cui il livello di luminosità viene giudicato insufficiente e quando viene segnalato un movimento con il potenziometro (6) nella posizione ___.


Azione	Regolazioni	Potenziometro
Utilizzate le rego- lazioni Auto (fabbrica) o utilizzare il tele- comando (regola- zioni inibite).	Regolazioni Auto Mettere il potenziometro Lux (5) su auto test. Le regolazioni sono predefi- nite: Lux = ((funzionamento solo notte), tempo = 3 min, sensibilità = max.	auto
Accendere automaticamente la luce per un tempo definito.	Regolazioni installatore.	5 s · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Comandare un timer, un campanello, etc.	Impulso Regolazioni Auto disponibile per 1 secundo (immutabile).	5 s · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Convalida della zona di rilevazione.	Modalità prova: spostare il potenziometro (7) su auto test (si può usare anche il telecomando).	□ lux auto
Regolare la sensibilità.	Permette di regolare la portata per evitare eventuali disturbi.	•>»

Accessori Otturatori (forniti)




Supporto di fissaggio ad angolo (non forniti)

• rif. 52115 : bianco • rif. 52116 : anthracite • rif. 52127 : alu • rif. 52128 : marrone



Installazione



Apparecchi da installare unicamente da un installatore qualificato.

Che cosa fare se?

· Accensione ritardata della lampadina Cause: attività permanente di fonti di calore nella zona di rilevazione (alberi, cespugli agitati dal vento o presenza di gatti o cani nella zona di rilevazione).

Irradiamento solare diretto sulla lente del rilevatore.

Il rilevatore è posizionato al disopra di una griglia di aerazione.

Rimedi:

- Limitare la portata del rilevatore modificandone l'inclinazione o tramite l'aggancio delle lamelle di occultazione sull'ottica o ridurre la sensibilità mediante il bottone di regolazione (8)


Proteggere la lente contro l'irradiamento solare diretto.

- Modificare la collocazione del rilevatore.

• La portata del rilevatore è troppo debole :

- Modificare l'altezza di installazione (2,5 metri). - Modificare l'inclinazione del rilevatore.
- Nessuna rilevazione dell'avvicinamento di veicoli (il motore del veicolo non è ancora caldo, irradiamento di calore debole) o di persone:
- Installare il rilevatore in modo che la zona di rilevazione sia tagliata trasversalmente.
- I LED A + LED B lampeggiano lentamente simultaneamente:
 - Difetto di tensione, riavviare il rivelatore

Zona di rilevazione



Caratteristiche tecniche

Tensione d'allimentazione : 230 V~ +10/-15% 50/60 Hz Contatto libero di potenziale utilizzabile in TMBS :

si, senza strap Consumo a vuoto: 1.2 W Soglia di luminosità: 5 a 1000 lux da 5 secondi a 30 minuti Temporizzazione: Sensibilità: min. 20 %, max. 100 % Collegamento dei prodotti in parallelo:

Capacità di collegamento: fili rigidi 1,5 mm² Temperatura di funzionamento :-20 °C a +55 °C Temperatura di stoccaggio: -20 °C a +60 °C Classe di isolamento: IK: 06

IEĆ 60669-1, IEC 60669-2-1

IP55 Resistenza al fuoco: Dimensioni (L x I x H): 153 x 91 x 139 mm

Utilizzabile ovunque in Europa e Svizzera



Montaggio

In sporgenza o al soffitto:

- fissare la piastra murale tramite le viti fornite.
- Collegare il rilevatore (vedere schema collegamenti).
- Fissare il rilevatore sulla piastra murale, avvitare per chiudere.

Per un montaggio ad angolo, la piastra di fissaggio murale si fissa tra l'accessorio ed il rilevatore. Le entrate del cavo (paratie amovibili) sono possibili :

- a tergo (montaggio sulla scatola), dal basso o dall'alto
- Da una modanatura apparente (canali Ateha, rif. ATA 12200 o ATA 63000).

Precauzioni di messa in opera

Al fine di ottenere delle condizioni ottimali di rilevazione, è opportuno attenersi alle seguenti raccomandazioni. Il rilevatore è sensibile ai raggi del sole e alle intemperie.

Bisogna evitare di esporlo direttamente ai raggi del sole o alla pioggia.

Tipo di carica		S' 16A AC1 230 V~
	Incandescente, alogeno 230 V	2300 W
	Alogeno TBT (12 o 24 V) ferromagnetica o elettronica via trasformatore	1500 VA
	Fluorescente compatto	20 x 20 W
	Tubi fluorescenti non compensati	400 W/C=45 μf
	Ballast elettronico	580 W

- Preferibilmente rispettare una distanza di 1 m tra la sorgente luminosa ed il rilevatore.
- Qualora venissero utilizzate cariche diverse da quelle specificate, è obbligatorio effettuare il relè.

Collegamenti

Cablaggi e collegamenti (realizzare una installazione tramite cablaggio fisso).

